

住宅安全隐患告知书

10 栋 一 单元 1701 室 (业主): |

我司 (南京金鹰物业资产管理有限公司昆山分公司) 在 2024 年 12 月 27 日的房屋装修验收中, 发现贵住宅存在装修改造,

1、安装在室内的安全设施紧急按钮 (在发生紧急情况时及时触发报警的装置) 拆除; 2、厨房安装的煤气泄漏气体探测器 (探测煤气泄漏装置) 拆除, 使物业不能及时接收贵住宅报警信息。

以上安全隐患物业已告知业主, 并要求落实整改, 如未按要求整改产生的安全事故由业主自己承担。

业主签字: 顾振华
2024 年 12 月 27 日

