

客户名称	韦琪	座别	A-2507	押金	4882.6 (元)
施工单位	自装	工程负责人	侯启家	联系电话	1825374382
日期	2024年1月26日	——	2024年3月25日	——	——

## 装饰工程明细

是否按图纸施工	施工质量
是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
验收人: 何尚华	验收人: 何尚华
要求整改内容:	要求整改内容: 办公室一处玻璃隔断需增加边条支撑,以防 摔倒伤人
整改完成验收人:	整改完成验收人:

## 其他项目明细

供电系统及弱电	给排水系统
合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
验收人: 何尚华 6.23.2	验收人:
要求整改内容:	要求整改内容:
整改完成验收人:	整改完成验收人:
空调系统	排油烟
合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
验收人: 何尚华	验收人:
要求整改内容: 有一台空调机组回风口被遮挡,需重新装 节后期配合拆除遮挡并安排维修以进行维修。	要求整改内容:
整改完成验收人: 何尚华	整改完成验收人:
消防安全	现场管理
合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
验收人: 何尚华	验收人: 何尚华
要求整改内容: 分隔水槽内无喷淋,需增加灭火器,烟感位 置要移到合理区域	要求整改内容:
工程合格验收人:	项目合格验收人:

## 承 诺 书

本人是芜湖金鹰国际 A-257 室业主/租户，因室内装修隔断，造成空调末端出回风无法循环，因此造成的空调效果不佳，均与物业公司无关，由业主/租户自行承担后果。

备注：退租时按要求全部复原

承诺人：

日期：2020.6.3

姓名 韦琪

性别 男 民族 汉

出生 1995年5月22日

住址 安徽省太湖县寺前镇塔镇村金湾组42号

公民身份证号码 340825199505222515



姓氏:

韦


号码: 622908493024200918

开卡网点: 兴业银行芜湖青山支行

客服电话: 309362008023

联系电话: 15255369453.

姓名 韦琪  
性别 男 民族 汉  
出生 1995年5月22日  
住址 安徽省太湖县寺前镇塔镇村金湾组42号



10:25

2024.06.25 星期二 芜湖市·2507

水印相机